



# 中华人民共和国国家标准

GB 8056—87

---

## 数据的统计处理和解释 指数样本异常值的判断和处理

Statistical interpretation of data  
Detection and handling of outlying observations  
in exponential sample

1987-07-08发布

1988-04-01实施

---

国家标准化局发布

# 中华人民共和国国家标准

UDC 519.28

## 数据的统计处理和解释 指数样本异常值的判断和处理

GB 8056—87

Statistical interpretation of data  
Detection and handling of outlying observations  
in exponential sample

### 1 目的和应用范围

1.1 本标准规定了在来自指数分布(单参数)的随机样本中判断和处理异常观测量的一般原则和实施方法。适用于来自指数总体或近似指数总体的样本，即除了个别或少数异常值外，其余大部分数据(主体数据)来自同一个指数总体或近似指数总体。指数分布的分布函数为：

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad (1)$$

概率密度函数为：

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad (2)$$

1.2 异常观测量(或称异常值)是指样本中的个别值，其数值明显偏离它(或它们)所在样本的其余观测量。

1.2.1 异常值可能仅仅是数据中固有的随机变异性极端表现，若确是这样，就应把它和样本中其它观测量以同样的方式对待。

1.2.2 异常值也可能是偶然偏离所规定的试验条件和试验方法的后果。或是在计算或记录这个数值时出现的失误。这种异常值与其它观测量不属于同一个总体。

### 2 引用标准

GB 3358—82《统计学名词及符号》

GB 4086.1~4086.6—83《统计分布数值表》

### 3 符号及其意义

$X_{(i)}$ ——观测值中自小到大的第*i*个观测值。

$T_{n(n)}$ ——样本大小*n*<100时，检验最大的观测值 $X_{(n)}$ 是否为异常值时所用的统计量。

$T_{n(1)}$ ——样本大小*n*<100时，检验最小的观测值 $X_{(1)}$ 是否为异常值时所用的统计量。

$E_{n(n)}$ ——样本大小*n*>100时，检验最大的观测值 $X_{(n)}$ 是否为异常值时所用的统计量。

$E_{n(1)}$ ——样本大小*n*>100时，检验最小的观测值 $X_{(1)}$ 是否为异常值时所用的统计量。

$\alpha$ ——检验的显著性水平。

$T_{n(n)}(1-\alpha)$ ——显著性水平为 $\alpha$ 时，用统计量 $T_{n(n)}$ 作检验时的临界值。

$T_{n(1)}(\alpha)$ ——显著性水平为 $\alpha$ 时，用统计量 $T_{n(1)}$ 作检验时的临界值。

$E_p(v_1, v_2)$ ——自由度为 $v_1$ 和 $v_2$ 的 $F$ 变量的 $p$ 分位数。

$E_{n,r(1)}$ ——定数截尾样本中，判断 $X_{(1)}$ 是否为异常小时所用的统计量。