


UDC 621.791.05:003.62
J 04



中华人民共和国国家标准

GB 324—88

焊缝符号表示法

Welds - symbolic representation on drawings

1988-12-10发布

1989-07-01实施

国家技术监督局发布

目 次

1	主题内容及适用范围.....	(1)
2	引用标准.....	(1)
3	总则.....	(1)
4	符号.....	(1)
5	符号在图样上的位置.....	(6)
6	焊缝尺寸符号及其标注位置.....	(9)
7	符号应用举例 (见附录A)	(14)
	附录A 符号应用举列 (补充件)	(15)

中华人民共和国国家标准

UDC 621.791.05

: 003.62

焊缝符号表示法

Welds - symbolic representation on drawings

代替 GB 324—80

GB 324—88

本标准等效采用国际标准ISO 2553—84《焊缝在图样上的符号表示法》。

1 主题内容及适用范围

本标准规定了焊缝符号表示方法。

本标准适用于金属熔化焊及电阻焊。

2 引用标准

GB 5185 金属焊接及钎焊方法在图样上的表示代号

3 总则

3.1 为了简化图样上的焊缝一般应采用本标准规定的焊缝符号表示。但也可采用技术制图方法表示。

3.2 焊缝符号应明确地表示所要说明的焊缝，而且不使图样增加过多的注解。

3.3 焊缝符号一般由基本符号与指引线组成。必要时还可以加上辅助符号、补充符号和焊缝尺寸符号。图形符号的比例、尺寸和在图样上的标注方法，按技术制图有关规定。

3.4 为了方便，允许制定专门的说明书或技术条件，用以说明焊缝尺寸和焊接工艺等内容。必要时也可在焊缝符号中表示这些内容。

4 符号

4.1 基本符号

基本符号是表示焊缝横截面形状的符号见表 1。