



中华人民共和国国家计量检定系统表

JJG 2069—2005

镜向光泽度计量器具

Measuring Instruments for Specular Gloss

2005-03-03 发布

2005-06-03 实施

国家质量监督检验检疫总局 发布

目 录

1 范围	(1)
2 计量基准	(1)
2.1 光泽度基准	(1)
2.2 光泽度基准复现量值的范围	(1)
2.3 光泽度基准的不确定度	(1)
2.4 光泽度基准量值传递采用的仪器及方法	(1)
2.5 光泽度基准最佳测量能力	(1)
3 计量标准	(1)
3.1 标准板组	(1)
3.2 标准光泽度计	(1)
3.3 量值传递采用的仪器及方法	(1)
3.4 传递量值时标准光泽度计的最佳测量能力	(1)
4 工作计量器具	(1)
4.1 光泽度工作板	(1)
4.2 一级光泽度计	(2)
4.3 二级光泽度计	(2)
5 镜向光泽度计量器具检定系统表框图	(2)

镜向光泽度计量器具

检定系统表

Verification Scheme of

Measuring Instruments for Specular Gloss

JJG 2069—2005
代替 JJG 2069—1990

本检定系统表经国家质量监督检验检疫总局于 2005 年 03 月 03 日批准，并自 2005 年 06 月 03 日起施行。

归口单位：全国光学计量技术委员会

主要起草单位：上海市计量测试技术研究院

参加起草单位：湖北省计量测试技术研究院

本检定系统表由全国光学计量技术委员会负责解释

本系统表主要起草人：

刘 薇（上海市计量测试技术研究院）

参加起草人：

余培英（上海市计量测试技术研究院）

黄廷茂（湖北省计量测试技术研究院）

镜向光泽度计量器具检定系统表

1 范围

本检定系统表适用于镜向光泽度（以下简称光泽度）计量器具的检定。它规定了国家光泽度量值传递体系的构成以及从计量基准到各级计量器具的计量特性、量值传递关系和能力。

2 计量基准

2.1 光泽度基准

光泽度基准由镜向光泽度基准装置和光泽度基准板组成。光泽度基准利用光反射原理及折射率旁证法，复现和保存光泽单位量值。镜向光泽度基准装置为变角式光泽度计，其角度 θ 可从 20° 到 85° 连续变化。光泽度基准板为两块石英晶体板。

2.2 光泽度基准复现量值的范围

(70.0~110.0) 光泽单位，常用角度 $\theta=20^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 75^\circ, 85^\circ$ 。

2.3 光泽度基准的不确定度

$U \leq 0.7$ 光泽单位， $k=3$ 。

2.4 光泽度基准量值传递采用的仪器及方法

用光泽度基准装置和基准板对光泽度标准进行直接测量。

2.5 光泽度基准最佳测量能力

$U=0.5$ 光泽单位， $k=2$ 。

3 计量标准

光泽度标准由标准光泽度计及标准板组组成。

3.1 标准板组

标准板组（含高、中、低光泽至少三块）的光泽度值范围及不确定度为：

(10.0~120) 光泽单位； $U \leq 1.0$ 光泽单位， $k=2$ 。

3.2 标准光泽度计

标准光泽度计的测量范围及示值误差：

测量范围 (0.0~150.0) 光泽单位，示值误差 $\Delta = \pm 1.0$ 光泽单位。

3.3 量值传递采用的仪器及方法

量值传递时使用标准光泽度计及标准板组对工作计量器具进行直接测量。

3.4 传递量值时标准光泽度计的最佳测量能力

$U=0.8$ 光泽单位， $k=2$ 。

4 工作计量器具

4.1 光泽度工作板