

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T 616.2—2012

钆铁合金化学分析方法 第2部分:稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical analysis methods of gadolinium ferroalloy— Part 2: Determination of rare earth impurity contents— Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

2012-11-07 发布 2013-03-01 实施

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

XB/T 616-2012《钆铁合金化学分析方法》共分5个部分:

- ——第1部分:稀土总量的测定 重量法;
- ——第2部分:稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法;
- ——第3部分:钙、镁、铝、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法;
- ——第4部分:铁量的测定 重铬酸钾滴定法;
- ——第5部分: 硅量的测定 硅钼蓝分光光度法。

本部分为 XB/T 616 的第 2 部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC 229)归口。

本部分负责起草单位:赣州有色冶金研究所。

本部分参加起草单位:赣州虔东稀土集团股份有限公司、包头稀土研究院、赣县红金稀土有限公司、 湖南稀土金属材料研究所、江苏天瑞仪器股份有限公司。

本部分主要起草人:黎英、刘鸿、钟道国、李玉梅、温斌、刘荣丽、艾明、梁斌、张翼明、姚南红、刘钧洲、成国庆、郑建明。

1铁合金化学分析方法第2部分:稀土杂质含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法

1 范围

本部分规定了钆铁合金中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇量的测定方法。 本部分适用于钆铁合金中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇量的测定。测定范围见 表 1。

元素	质量分数/%	元素	质量分数/%
La	0.010~0.500	Dy	0.010~0.500
Се	0.010~0.500	Но	0.010~0.500
Pr	0.010~0.500	Er	0.010~0.500
Nd	0.010~0.500	Tm	0.010~0.500
Sm	0.010~0.500	Yb	0.010~0.500
Eu	0.010~0.500	Lu	0.010~0.500
Tb	0.010~0.500	Y	0.010~0.500

表 1

2 方法原理

试样以盐酸溶解,在稀盐酸介质中,直接以氩等离子体光源激发,进行光谱测定,以基体匹配法校正 基体对测定的影响。

3 试剂和材料

- 3.1 过氧化氢(30%)。
- 3.2 盐酸(1+1)。
- 3.3 硝酸(1+1)。
- 3.4 盐酸(1+19)。
- 3.6 铁标准贮存溶液:称取 1.429 7 g 经 100 ℃烘干 1 h 的三氧化二铁(w>99.99%)置于 100 mL 烧杯中,加入 20 mL 盐酸(3.2),低温加热至溶解完全,冷却至室温,移入 100 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液 1 mL 含 10 mg 铁。
- 3.7 镧标准贮存溶液:称取 0.117 3 g 经 950 ℃灼烧 1 h 的氧化镧[w (REO)>99.5%,w (La₂O₃/