

UDC 621.039.5 : 543.06  
F 46



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14501.6—94

---

## 六氟化铀中铀的测定

Determination of uranium in  
uranium hexafluoride

1994-09-24发布

1995-08-01实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 六氟化铀中铀的测定

GB/T 14501.6—94

Determination of uranium in  
uranium hexafluoride

代替 GB/T 10270—88

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了六氟化铀中铀的测定方法的主要操作条件和步骤。

本标准适用于六氟化铀中铀的测定，也适用于基准和高纯的铀化合物中的铀的精密测定。

### 第一篇 铀的称量法分析

### 2 方法提要

将液化分样取得的六氟化铀样品(8~12 g)，用液氮冷冻后，水解，蒸干水解液(氟化铀酰溶液)。然后通过高温水解转化为八氧化三铀。由获得的八氧化三铀质量和用电位滴定法测得的质量因子，计算六氟化铀中铀含量。需要时，对给出的非挥发性杂质含量进行校正。

### 3 试剂和仪器

3.1 去离子水。

3.2 硝酸溶液(1+1)。

3.3 高温水解炉，3 kW 马弗炉，内衬 2 mm 镍片(200 mm×115 mm×75 mm)，并与蒸汽发生器和冷凝器相连。

3.4 带铂盖的铂舟，100 mL。

3.5 铂包头钳。

3.6 聚四氟乙烯棒。

3.7 镊子，长 100 mm，氟塑料包头。

3.8 红外灯。

3.9 分析天平，最大载量 200 g，感量 0.1 mg。

3.10 板手(开样品管盖子用)。

3.11 杜瓦瓶。

3.12 台钳，用以固定样品管，以便用扳手打开样品管。

### 4 操作步骤

#### 4.1 铂舟的准备

4.1.1 将铂舟(3.4)放入硝酸溶液(3.2)中煮沸 10 min，然后用去离子水(3.1)冲洗干净。

4.1.2 将铂舟放入高温水解炉(3.3)中在 900℃下灼烧 20 min。

4.1.3 灼烧后的铂舟在干燥器中冷却 40 min 后称量(准确至 0.1 mg)。