



# 中华人民共和国国家标准

GB 3799—83

---

## 汽车发动机大修竣工技术条件

Technical requirements for automobile engines  
being received from major overhaul

---

1983-07-18发布

1984-05-01实施

国家标准化局 批准

# 中华人民共和国国家标准

UDC 621.431.72  
·004.124

## 汽车发动机大修竣工技术条件

GB 3799—83

Technical requirements for automobile engines  
being received from major overhaul

本标准适用于国产往复活塞式汽车发动机（汽油机、柴油机）。同类型的进口汽车发动机参照执行。

### 1 技术要求

1.1 装配的零、部件和附件均应符合经规定程序批准的制造或修理技术条件。

1.2 发动机应按经规定程序批准的装配技术条件进行装配，并装备齐全。

1.3 装配后的发动机，应按经规定程序批准的工艺和技术条件进行冷、热磨合，拆检和清洗。

1.4 发动机在正常工作温度下，5秒钟内能起动。柴油机在环境温度不低于5℃，汽油机在环境温度不低于-5℃时，起动顺利。

1.5 发动机怠速运转稳定，其转速应符合原设计规定。

注：原设计是指汽车制造厂或经规定程序批准的改造、改装的技术文件（下同）。

1.6 四行程汽油机转速在 $500 \sim 600 \text{ min}^{-1}$ 时，以海平面为准，进气歧管真空度应在 $430 \sim 530 \text{ mmHg}$ 范围内。其波动范围，六缸汽油机一般不超过 $25 \text{ mmHg}$ ，四缸汽油机一般不超过 $38 \text{ mmHg}$ 。

1.7 发动机在各种转速下运转稳定，在正常工况下，不得有过热现象。改变转速时，应过渡圆滑。突然加速或减速时，不得有突爆声，化油器不得回火，消声器不得有放炮声。

1.8 在规定转速下，机油压力应符合原设计规定。

1.9 气缸压缩压力应符合原设计规定，各缸压缩压力差，汽油机应不超过各缸平均压力的8%，柴油机应不超过10%。

注：上述1.5~1.9条，水冷式发动机应在水温为 $75 \sim 85^\circ\text{C}$ ，风冷式发动机应在油温为 $80 \sim 90^\circ\text{C}$ 时进行测试。

1.10 发动机起动运转稳定后，只允许正时齿轮、机油泵齿轮、喷油泵传动齿轮及气门脚有轻微均匀响声，不允许活塞销、连杆轴承、曲轴轴承有异响和活塞敲缸及其它异常响声。

1.11 发动机最大功率和最大扭矩均不得低于原设计标定值的90%。

1.12 发动机最低燃料消耗率不得高于原设计规定。

1.13 发动机不应有漏油、漏水、漏气、漏电现象，但润滑油、冷却水密封接合面处允许有不致形成滴状的浸渍。

1.14 发动机排放限值应符合国家有关规定。

1.15 发动机应按原设计规定加装限速片，或对限速装置作相应的调整，并加铅封。

1.16 发动机外表应按规定涂漆，涂层应牢固，不得有起泡、剥落和漏涂现象。

1.17 发动机应按规定加注润滑剂。

1.18 其他有关要求应符合原设计规定。

### 2 检验规则

2.1 承修单位应对发动机的最大扭矩和最低燃料消耗率进行测试，并按主管部门或修理合同规定对最大功率和负荷特性进行抽样测试。