



中华人民共和国国家标准

GB 10701—89

石英玻璃热稳定性检验方法

Test methods for thermal stability
of silica glass

1989-03-31发布

1989-12-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

石英玻璃热稳定性检验方法

GB 10701—89

Test methods for thermal stability
of silica glass

本标准参照采用国际标准 ISO 718—1982《实验室玻璃仪器——热冲击的试验方法》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了石英玻璃热稳定性检验的试样、设备、检验步骤和结果处理。

本标准适用于各种石英玻璃及其制品热稳定性的检验。

本标准规定了两种方法：

A 法：水冷却法。主要适用于透明和不透明石英玻璃及其制品。

B 法：空气冷却法。主要适用于不透明石英玻璃砖和乳白管等。

2 术语

2.1 热稳定性：石英玻璃承受温度剧变的能力。用试样承受加热至规定的上限温度 t_1 ，随即放入冷水（或空气）中的下限温度 t_2 所造成的温差 $(t_1 - t_2)$ ，以℃表示。

2.2 炉温均匀性：高温炉工作区内中心和其他各点之间的温差。

2.3 温度波动：高温炉工作区空间中任意一点温度的短期变化。

3 试样的制备

3.1 试样数量应按该产品标准技术要求的规定。

3.2 各种石英玻璃的试样形状尺寸应按表1的规定切磨。

表 1

mm

试 样 名 称		试 样 形 状 尺 寸
直径≤80的各种石英玻璃管（包括锅炉水位表管、乳白管）		长为60的管段
直径>80透明管	厚<10	长(50)×弦长(50)×原壁厚的片状
		长(50)×宽(50)×原板厚的块状
石英板、石英玻璃砖	厚≥10	长(50)×宽(50)×厚(10)的块状
		整件制品

3.3 若试样切割无崩落允许不磨。

3.4 目视或用6倍以下放大镜检查，试样或制品上不允许有任何裂纹、缺口和崩落等缺陷。

4 设备、仪器、材料和试剂

a. 高温电炉：最高炉温应为1200℃，炉温均匀性应小于10℃，温度波动不超过±5℃，炉膛大小至